

IP リーダー

吉田製作所（クロスフィールド）

メンテに来る

ケーブルの緩みが原因の一つ