

FEL 共振器ミラー交換

上流側にダメージ  
シリコン基板のに換える

PXR チェンバー開封

トヤマと遮蔽について打ち合せ  
&  
結晶 2 枚とも交換  
第 2 結晶表面がかなり汚れていた